



临汾市贯彻落实省生态环境保护督察报告整改方案第55号

整改任务验收销号确认表



整改任务	霍州市兆光发电有限责任公司雨水排口在出厂处与朝阳污水处理厂外排管道汇合一处后通向汾河河道，外排水上悬浮有大量油状物质。经调查询问，该企业自2021年12月14日至16日每天约有3个多小时对3号汽轮机进行清洗，清洗废水通过下水管网外排于汾河。
整改目标	规范设置雨水管道，工业废水全收集全处理后循环利用，生活污水经朝阳污水处理厂处理后达标排放。
整改措施	①依法查处环境违法行为，加强全天候监管，确保工业污水处理站正常运行，全收集全处理后循环利用，生活污水经朝阳污水处理厂处理后达标排放； ②对雨水排口、管道重新设计改造，符合规范要求，杜绝连入朝阳污水处理厂外排管道。
整改时限	2021年12月底前
整改落实情况	<p>1. 依法查处境违法行为方面。临汾市生态环境局霍州分局对该公司环境违法行为进行了立案查处，罚款10万元（详见支撑证明材料1）。</p> <p>2. 设计改造方面。该公司对雨水系统进行部分封堵，使雨水从厂区北侧排出，将兆光公司雨水排口与朝阳污水厂废水排口彻底分开（详见支撑证明材料2.3）；在现有的工业废水系统上，再加装一套三联箱一体化废水处理系统（详见支撑证明材料4）；该公司印发了安全通报对相关责任人进行了处理，同时召开了全员环保警示大会，对生产现场设备清洗水、雨水系统、废水处理系统等重新制定责任区域和责任人，并对雨水系统进行巡查，形成环保工作管理制度，工业废水全收集全处理后循环利用（详见支撑证明材料5.6.7.8）。</p>
现场核查情况	<p>2022年12月9日，核查验收一组对霍州兆光发电有限责任公司雨水排口在出厂处与朝阳污水处理厂外排管道汇合一处后通向汾河河道，外排水上悬浮有大量油状物质问题进行现场核查验收，实地查看了整改情况，核查情况为：</p> <p>该公司将雨水排口与朝阳污水厂废水排口分离，对雨水系统进行了封堵改造，使得雨水从厂区北侧排出，现场雨水池处于清空状态。</p>

<p>支撑证明材料目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 处罚资料 2. #3 汽机车间通往雨水系统沟渠的封堵照片 3. 雨水系统封堵照片 4. 新增三联箱一体化废水处理机照片 5. 山西兆光发电有限责任公司安全通报 6. 山西兆光发电有限责任公司环保警示大会会议纪要 7. 山西兆光发电有限责任公司关于综合维护部、机务维护部整合与调整的通知 8. 山西兆光发电有限责任公司水系统环保管理制度
<p>验收意见</p>	<p>按照《关于对中央、省生态环境保护督察反馈问题整改任务开展验收销号工作的通知》（临环委办发〔2022〕2号）的验收标准，霍州兆光发电有限责任公司雨水排口在出厂处与朝阳污水处理厂外排管道汇合一处后通向汾河河道，外排水上悬浮有大量油状物质问题的整改措施已落实，整改任务已完成。验收组认为，已达到整改目标，同意通过验收销号。</p>
<p>验收组组长签字</p>	
<p>验收组成员签字</p>	

霍州市开展临汾市贯彻落实省委省政府生态环境保护督察

第55号整改任务验收销号申请表

整改任务	兆光电厂雨水口在出厂处与朝阳污水处理厂外排管道汇合一处后通向汾河河道，外排水上悬浮有大量油状物质。
整改目标	将兆光公司雨水排口与朝阳污水处理厂外排口分开，工业废水全收集全处理后循环利用。
整改措施	1、查清事故原因，公司召开环保警示大会； 2、对#3汽机车间进入雨水系统的沟渠进行封堵； 3、对雨水系统进行部分封堵，使雨水从厂区北侧排出，将兆光公司雨水排口与朝阳污水厂废水排口彻底分开； 4、在现有的工业废水系统上，再加装一套三联箱一体化废水处理系统； 5、对生产现场设备清洗水、雨水系统、废水处理系统等重新制定责任区域和责任人，并对雨水系统进行巡查，形成环保工作管理制度； 6、缴纳行政处罚罚款。
整改时限	立行立改（已落实整改，长期坚持）
整改落实情况	1、已查清事件原因，公司下发安全通报，已召开环保警示大会。 2、已对#3汽机车间进入雨水系统的沟渠进行封堵； 3、已封堵部分原雨水系统，使雨水从厂区北侧排出，将兆光公司雨水排口与朝阳污水厂废水排口彻底分开；

	<p>4、已在现有的工业废水系统上，加装一套三联箱一体化废水处理系统；</p> <p>5、已对生产现场设备清洗水、雨水系统、废水处理系统等重新制定责任区域和责任人，并对雨水系统进行巡查，形成环保工作管理制度；</p> <p>6、已缴纳行政处罚罚款。</p>
<p>支撑证明材料目录</p>	<p>1、公司下发安全通报；</p> <p>2、召开环保警示大会会议纪要及照片；</p> <p>3、免去责任部门主任文件；</p> <p>4、已对#3汽机车间进入雨水系统的沟渠进行封堵照片；</p> <p>5、已封堵原有的部分雨水管道，使雨水从厂区北侧排出，将兆光公司雨水排口与朝阳污水厂废水排口彻底分开；</p> <p>6、对生产现场设备清洗水、雨水系统、废水处理系统等重新制定责任区域和责任人，并对雨水系统进行巡查，形成环保工作管理制度；</p> <p>7、已缴纳行政处罚的缴款收据。</p>
<p>整改责任单位盖章 (负责人签字)</p>	<p>该项整改任务已完成整改，申请上级核查验收。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="603 1485 967 1818">  </div> <div data-bbox="967 1485 1347 1818">  </div> </div>